

Megjegyzések:

- Ütemezés: az alaprajzokon jelülve
- Fal rétegrendeket lásd metszeteken
- ±0,00 = 153,85 mAf a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásméretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt festésű hőhídmentes alu szerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új üvegtéglák: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhídmentes, nyíló alu ablak
- RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel összekötött központról vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

Jelmagyarázat:

1. Bontás után felújított, megmaradó homokkő burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
2. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
3. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
4. Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben
5. Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
6. Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
7. Eredetivel megegyező méretű és mintájú működő párkány
8. Eredetivel megegyező méretű és mintájú működő keretezés
9. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
10. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
11. Új zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
12. Új zn lemez fedés az attikákon
13. Meglévő és megmaradó, felújítandó működő elemek
14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
16. Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésűre átalakított árnyékoló szerkezet
17. Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsoltgerébtokos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18. Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép
19. Tervezett, új árnyékoló szerkezet helye



±0,00 = 153,17[5] mBf = 153,85 mAf

Megrendelő:
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka:
Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb
energetikai korszerűsítése
KEOP támogatás keretében
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Rajz:
Kórházépület
B2-B2 metszet,
"G" szárny Északi homlokzat tervezett állapot

KH-06-T

M 1:100

Dátum: 2014 április

Generáltervező: SchM Studio Kft.
1151 Budapest, Platán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építészet: Schrammel Zoltán É1 01-1842
SchM Studio Kft. 30 253 91 13
Szélel Gábor É 01-4299
AiH Építész Studio Kft.
Grédics Gyula É 01-1005
IV.2008 Építész Bt.

Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
Diethgma Kft. 1 212 8629

Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782,
Kálmán és Társai Kft. 1 213 0125

Tűzvédelem: Vencel Sándor I-026/2012
Trendvent-ge Kft.

1151 Budapest, Platán u. 30/b.
z.schrammel@gmail.com

A terv ArchiCAD® 13 programmal készült.