FAVIZSGÁLATI ADATLAP

Műszeres favizsgálat

Dátum	2023 09 25
Felmérés helye	VIII. kerület, Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb
Fa azonosítója	107.
Fafaj tudományos neve	Celtis occidentalis
Fafaj magyar neve	nyugati ostorfa
Törzsátmérő 1 méteren (cm)	48
Koronaátmérő (m)	13
Famagasság (m)	21
Törzs magassága (m)	9
Biztonsági tényező	37%



DIAGNÓZIS

Gyökér állapota	
feltöltés	
lehordás	
talajzárás	
talajszennyezés	
gyökérzónában közmű	x
gyökérsérülés	
gyökérnyak sérülés	
gyökérnyak odvasodása	
a talajfelszínt megemelte	
a gyökérzet kimozdult	
egyéb	terpeszes gyökérnyak, gyökértorlódás, beszűkült élettér, kerítés mellett
Radó-féle osztályzat	3

Törzs állapota	
kéreg sérülés	
fagyrepedés	
fatest sérülése	
korhadás	x
odvasodás	x
ferde növekedés	x
csavarodott növekedés	
több törzs	
egyéb	sarjak, dudorok
Radó-féle osztályzat	3

Koronaalap állapota	
fatest sérülése	
korhadás	x
odvasodás	
villás elágazás	x
egy pontból több vázág	
víz-zsák	

Korona állapota	
féloldalas	
külpontos	
száraz ágak	x
sérült vázág	x
odvas vázág	x
visszavágott	
légvezeték a koronában	
egyéb	korhadt vázág, sarjak, épülethez érő ágak
Radó-féle osztályzat	3
Radó-féle ápoltság	3
Radó-féle életképesség	3



KEZELÉSI JAVASLAT
Kivágás

Márton Huba Zoltán
+36 20 488 0203
martonhuba.kertesz@gmail.com