FAVIZSGÁLATI ADATLAP

Vizuális állapotfelmérés

Dátum	2023 07 31
Felmérés helye	VIII. kerület, Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb
Fa azonosítója	12.
Fafaj tudományos neve	Celtis occidentalis
Fafaj magyar neve	nyugati ostorfa
Törzsátmérő 1 méteren (cm)	38
Koronaátmérő (m)	10
Famagasság (m)	20
Törzs magassága (m)	7
Biztonsági tényező	-



DIAGNÓZIS

Gyökér állapota	
feltöltés	
lehordás	
talajzárás	
talajszennyezés	
gyökérzónában közmű	x
gyökérsérülés	x
gyökérnyak sérülés	x
gyökérnyak odvasodása	
a talajfelszínt megemelte	
a gyökérzet kimozdult	
egyéb	felszínre került gyökerek, gyökér szakadás, beszűkült élettér, kerítés mellett
Radó-féle osztályzat	3

Törzs állapota	
kéreg sérülés	x
fagyrepedés	
fatest sérülése	x
korhadás	x
odvasodás	x
ferde növekedés	x
csavarodott növekedés	
több törzs	
egyéb	kerítésbe nőtt (törési pont), sarjak, dudorok, helytelen metszlapok, palástra vágás
Radó-féle osztályzat	2

Koronaalap állapota	
fatest sérülése	
korhadás	
odvasodás	
villás elágazás	x
egy pontból több vázág	
víz-zsák	

Korona állapota	
féloldalas	x
külpontos	x
száraz ágak	x
sérült vázág	x
odvas vázág	x
visszavágott	
légvezeték a koronában	x
egyéb	korona elkezdett visszaszáradni, helytelen metszlapok, ágcsonk, sarjak, korhadt vázág, épülethez érő ágak
Radó-féle osztályzat	2
Radó-féle ápoltság	2
Radó-féle életképesség	2

KEZELÉSI JAVASLAT
Kivágás

MÁRTON HUBA ZOLTÁN ÁLLAMVIZSGÁZTATOTT FAVIZSGÁLÓ M.F.E. FV-21/18

Márton Huba Zoltán
+36 20 488 0203
martonhuba.kertesz@gmail.com