

E ÚTEM

"G" SZÁRNY

"B" SZÁRNY

"A" SZÁRNY

"D" SZÁRNY

"G" SZÁRNY

E ÚTEM

"B" SZÁRNY

64.12

"C" SZÁRNY

64.12

±0,00 = 153,17 mB ± 153,85 mB

Megnevezés: **Semmelweis Egyetem**

1085 Budapest, Úllói út. 28.

Munka: **Semmelweis Egyetem**

Kütfölgyi Klinika Tömb

energetikai korszerűsítése

KEOP támogatás keretében

1125 Budapest, Kütfölgyi út 4.

Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDELYEZÉSI TERV**

Rsz: **Kórház épület**

5. emeleti alaprajz

tervezett állapot

KA-08-T

M 1:100

Dátum: 2014. április

Geneztőltervező: **SOM Studio Kft.**

1125 Budapest, Károlyi u. 30/b.

Tel.: 361 25 25, 36 250 01 33

www.somstudio.hu

Építész: **Schrammel Zoltán** E 01-1043

Som Zoltán E 01-1043

Schrammel Zoltán E 01-1043

Schrammel Zoltán E 01-1043

Tervezők: **Neumayer Péter** T 01-1627

Építéskészítő: **Kálmán Zoltán** T 01-1627

Tűzbiztonsági: **Vencel Sándor** 1/208/2012

1151 Budapest, Platán u. 30/b.

szachrammel@gmail.com

Az eredeti terv: 10733/6

1151 Budapest, Platán u. 30/b.

szachrammel@gmail.com

Az eredeti terv: 10733/6


Jelmagyarázat:

1. Bontás után felújított, megmaradó homokos burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
2. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
3. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
4. Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben
5. Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
6. Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
7. Eredetivel megegyező méretű és mintájú műköpárkány
8. Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkökeretezés
9. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt dróttüveg betétekkel
10. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt dróttüveg betétekkel
11. Új zrn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
12. Új zrn lemez fedés az attikákban
13. Meglévő és megmaradó, felújítandó műköelemek
14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
16. Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésre átalakított árnyékoló szerkezet
17. Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsoltgerébtokos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18. Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

Megjegyzések:

- Ütemezés: az alaprajzokon jelölve
- Fal rétegrendeket lásd metszeten
- $\pm 0,00 = 153,85$ mAf a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásméretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel $U=1,1$ W/m²K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfallak: 65 mm porszórt festésű hőhídmentes alu szerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel $U=1,1$ W/m²K
- Tervezett új üvegtéglák: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhídmentes, nyíló ablak
- RWA: motoros nyitószervezetek tűzjelzővel összekötött központiról vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
- Kórház: Csánk Elemér 1940.
- Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.



"A" SZÁRNY

"D" SZÁRNY

"C" SZÁRNY

I. ÚTEM

1151 Budapest, Platán u. 30/b.

szachrammel@gmail.com

Az eredeti terv: 10733/6