


Jelmagyarázat:

| | |
|----|--|
| 1 | Bontás után felújított, megmaradó homokból burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal |
| 2 | Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő szőtehető színben és kiosztásban, korallcél tartóváza szerelvé |
| 3 | Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, korallcél tartóváza szerelvé |
| 4 | Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben |
| 5 | Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színi színben, méretben és osztással |
| 6 | Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással |
| 7 | Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö pályány |
| 8 | Eredetivel megegyező méretű és mintájú műkö keretezés |
| 9 | Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótvégg betétekkel |
| 10 | Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótvégg betétekkel |
| 11 | Új sz lemez fedés az előtétokón, és a lépcsőházak felett |
| 12 | Új sz lemez fedés az atlikákon |
| 13 | Meglévő és megmaradó, felújítandó műkö elemek |
| 14 | Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács |
| 15 | Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd |
| 16 | Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésű átalakított árnyékoló szerkezet |
| 17 | Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsológerberéktofas fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel |
| 18 | Tervezett, új VRV klímák hűtőköze |



| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Megrendelő: | a0.00 + 153,77 m€F + 153,85 mA | | |
| <p align="center">Semmelweis Egyetem 1065 Budapest, Üllői út 156</p> | | | |
| Munka: | <p align="center">Semmelweis Egyetem Könyvtáryi Klinika Tomb energetikai korszerűsítése KEOP támogatás keretében</p> | | |
| | <p align="center">1125 Budapest, Könyvtáryi út 4. Hráz.: 107336</p> | | |
| Tev: | ENGEDÉLYEZÉSI TERV | | |
| Régió: | <p align="center">Középhelet</p> | | |
| | <p align="center">B1-B1 helyiség "A" es "C" szárny Déli homlokzat tervezési állapot</p> | <p align="center">KH-03-T</p> | |
| Dátum: | 2014 április | M1-100 | |
| Generáltervező: | Szalai György Dr. 1125 Budapest, Üllői út 156. 1065 Budapest, Üllői út 156. e-mail: szalai@szalai.hu | | |
| Építész: | Schramm Zoltán: É1 01-1843 Szalai György Dr.: É1 02-33 Szalai György Dr.: É1-4299 Árkai György Dr.: É1-4300 Geddes György É1 01-1005 | | |
| Tartozékszervek: | Neugebauer Péter T-01-1827 Szalai György Dr.: T-02-33 Árkai György Dr.: T-02-33 | | |
| Építéskészítők: | Kálmán Zoltán: 0-1-TE-03-01-494 Árkai György Dr.: 0-1-TE-03-01-494 | | |
| Tűzbiztonság: | Vinnai Sándor 1026/2012 Tűzbiztonság | | |