

Jegyzőkönyv

Készült: Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.)
Budapest, 2014. április 8.

Jelen vannak:

János Ágnes BFKH műemlék felügyelő
Schrammel Zoltán építész tervező vezető
Szabó Angéla Dominika osztályvezető, Semmelweis Egyetem
Vizoviczky György műszaki ellenőr, Semmelweis Egyetem
Porcsin Endre műszaki ellenőr, Semmelweis Egyetem
Dr. Erdős Ildikó gazdasági és üzemeltetési igazgató, KUT

Tárgy: Kútvölgyi Klinikai Tömb, Energetikai Korszerűsítés, KEOP
Hatósági helyszíni egyeztetés

Nyílászárók: Energetikai felújítás során cserére kerülő nyílászárók faszerkezettel készülnek újra. Az eredeti kapcsolt deréktokos szerkezet néhány helyen bemutató jelleggel megtartandó. A nyílászárók eredeti színe kutatás helyszíni feltárás után kerül meghatározásra.

A nyílászárók árnyékolása, ahol az eredeti minta fellelhető, az alapján készül.

A menekülő lépcsőház bejárati ajtaja felújítás után megtartandó.

A télikert szerű nyílászárók esetében a külső minden esetben kicserélésre kerül hőszigetelő üvegezéssel; ahol lehet a belső üvegfelület megtartandó.

Az üvegtéglák visszahelyezésekor alkalmazható egy független, kiszellőztetett szerkezet, belső, nyitható ablakkal kiegészítve.

Az épület külső homlokzatának kövei: a lábazati részen az eredeti kő kerül visszahelyezésre lebontás után. A bemutatott kőmintából a travertin a világosabb, kisebb felületen meglévő kőnek megfelelő. A nagyobb felület kőve a sütői mészkőből később kerül kiválasztásra.

Rendelőintézet homlokzatburkoló kő pótlására a bemutatott spanyol mészkő megfelelő.

A műköelemek, ahol lehet megtartandók, illetve leemelés után visszahelyezésre kerülnek.

A Rendelőintézet penge falain alkalmazott hőszigetelés 1 cm-es space loft.

Rácsok: A földszinti eredeti rácsok felújítás után megtartandóak, ahol egyébként még szükség van rá, ott egyeztetés után beépíthető.




Korlátok: Az acélszerkezeti korlátok felújítás után szintén megtartandóak.




A korlát üvegbetétei az északi oldalon fehér színűek, a déli oldalon világoskék.

A homlokzaton végigfutó nem rögzített kábelek felújítás után a köfelület alá kerülnek vagy megszűnnek.

Az engedély nélkül felszerelt klímák kültéri egységei elbontásra kerülnek.

Budapest, 2014. április 8.


.....

.....

.....


.....

.....

.....